




Основной режим спектра - (F) → 5




1. Переключение пресета (частотного плана) - (3) / (9)
2. Количество шагов сканирования - (4)
3. Шаг сканирования - (1) / (7)
4. Текущая частота приема
5. Ширина полосы пропускания приемника - (6)
6. Вид модуляции AM/FM/USB - (0)
7. Индикатор заряда батареи
8. Уровень шумоподавителя (далее ШП) - (*) / (F)
9. Начальная частота диапазона сканирования - (Home) / (Envelope)
10. Шаг перестройки частоты спектра - (2) / (8)
11. Конечная частота диапазона сканирования

10.10.23



Режим захвата частоты / передача - PTT



3
M^A — вход в режим настройки регистров / выбор регистра

4
 [Home] / [Envelope] — изменить значение выбранного регистра

1. Шкала С-метра
2. Текущая частота приема. (Перестройка - [Home] / [Envelope])
3. Режим настройки регистров - **M^A**, назад - **EXIT**
4. Уровень ШП - [*] / [F]

10.10.23



Назначение кнопок

Кнопка	Режим	Назначение
	Захват частоты	Выбор регистра для редактирования
	Основной режим	Перестройка частоты спектра
	Захват частоты	Перестройка частоты
	Редактирование регистров	Изменение значения регистра
	Все режимы	Отмена / назад
	Основной режим	Вход в режим захвата частоты
	Режим захвата частоты	Включение передачи «ТХ»
	Основной режим	Исключение текущей частоты из сканирования
	Режим захвата частоты	Отключить/включить ШП
	Все режимы	Отключить/включить подсветку
	Основной режим	Размер шага сканирования
	Основной режим	Шаг частоты перестройки спектра
	Основной режим	Переключение пресетов
	Все режимы	Регулировка уровня ШП
	Основной режим	Кол-во шагов сканирования 16/32/64/128
	Все режимы	Прямой ввод частоты. Ввод точки
	Все режимы	Ширина полосы пропускания
	Все режимы	Вид модуляции AM/FM/USB



Описание регистров

Регистр	Описание
LNA _s	МШУ грубо 3=0dB; 2=-11dB; 1=-16dB; 0=-19dB.
LNA	МШУ тонко 7=0dB; 6=-2dB; 5=-4dB; 4=-6dB; 3=-9dB; 2=-14dB; 1=-19dB; 0=-24dB
PGA	Усилитель с программируемым коэффициентом усиления 7=0dB; 6=-3dB; 5=-6dB; 4=-9dB; 3=-15dB; 2=-21dB; 1=-27dB; 0=-33dB
MIX	Усиление микшера 3=0dB; 2=-3dB; 1=-6dB; 0=-8dB
DEV	Ширина девиации при передаче 0=мин; 4095=макс По умолчанию=1450
CMR	Функция компандера 1= вкл; 0=выкл
MIC	Чувствительность микрофона 0=мин; 31=макс; 0.5dB/шаг

